



# MAPA GERAL DE RISCO DO IMTSP - 1


www.imt.usp.br/



## SEGUNDO PAVIMENTO



## PRIMEIRO PAVIMENTO



## PAVIMENTO TÉRREO

**RISCOS FÍSICOS**

**RISCOS QUÍMICOS**

**RISCOS BIOLÓGICOS**

**RISCOS ERGONÔMICOS**

**RISCOS DE ACIDENTES**

Alto

Mé dio

Pequeno

Equipamentos

Extintores

Hidrantes e Mangueiras

GUARITA

CASA DE MÁQUINAS P1

PORÃO/FREEZERS

CCIMT

ELABORADO PELA CIPA IMTSP

COMPOSIÇÃO:

Almir Roberto Ferreira (presidente)

Jose Bogi (membro)

Sandra Regina Castro Soares (membro-suplente)

Ana Carolina Menezes F. de Souza (membro-suplente)

Fabio José da Silva (vice-presidente)

Tania Regina Tozzetti Mendonça (membro)

Sergio Roberto de Sousa Leão da Costa Campos (membro-suplente)

Marcelo Batista Pimentel (membro-suplente)

Elita Rodrigues de Jesus (Apoio Institucional)

CIPA

IMT

Gestão 2014/2015